二溝本屬相通爲蓄爲洩實西南水利之要領今太平莊前二支已失其迹而流水溝亦非其舊則知昔日之溝渠其淤塞蓋已多矣余殷勤省視訓諭督率既爲浚厥舊渠復於河之西爲挑高白營岳王莊西太平等溝以宣其源於河之東復挑新溝三道達之白浪溝而於白浪溝東接北新溝開渠一道引入支家河以暢其流雖然水土平矣而橋道不治則跋涉之所便軌轍之所經其不轉晌而仍歸淤塞也幾何矣計萬工一河其自南新溝而度也則宜橋其自中新溝而度也則宜橋其自北新溝而度也則宜橋其越萬工而至夏口也則宜橋爲直爲橫爲廣爲狹一若水之因其利而行所無事焉四橋克建由是自西自東自南自北履道坦坦而車馬無濘淖之虞河渠無淤塞之患自今以始視而履之遵而行之河流湯湯吾民其庶皆安枕乎夫國事即吾家事也倘弗計長久計安全余一日其何能自慊嗟乎吾士衆育於斯家於斯聚宗族於斯守塋邱於斯其寧狃目前而忘大計也然則四橋之建吾何幸皆相與有成也哉